



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO

Via Prati Grassi, 76 - 23017 Morbegno (SO)
Tel. 0342 610837 - Fax. 0342 600315 - CF. 91016190141
e-mail: soic823003@istruzione.it -
soic823003@pec.istruzione.it sito web:
www.ic2damianimorbegno.edu.it

A tutto il personale

OGGETTO: Informazione ai lavoratori sui rischi connessi al mancato completo adeguamento antincendio degli edifici scolastici (ai sensi del Decreto interministeriale 31 marzo 2026 e della Nota MIM n. 27389 del 22 aprile 2026)

Il presente documento è finalizzato a informare tutto il personale scolastico sui rischi specifici derivanti dal mancato completo adeguamento antincendio degli edifici, nelle more dell'attuazione degli interventi previsti dalla normativa vigente, nonché sulle misure di prevenzione e protezione adottate dall'Istituzione scolastica.

Quadro normativo e finalità

Il Decreto interministeriale 31 marzo 2026 ha introdotto un sistema di adeguamento progressivo degli edifici scolastici alla normativa di prevenzione incendi, prevedendo:

- una fase transitoria, con l'attuazione di requisiti minimi essenziali e la presentazione della SCIA parziale;
- il completamento degli interventi entro il 31 dicembre 2027, con conseguente piena conformità normativa.

Nel periodo transitorio, il decreto prevede l'adozione di specifiche misure gestionali di mitigazione del rischio, da attuarsi congiuntamente dall'Istituzione scolastica e dall'Ente proprietario, ciascuno per le proprie competenze.

Condizioni di rischio connesse al mancato adeguamento

Fino al completamento degli interventi strutturali e impiantistici, possono permanere alcune condizioni di rischio, tra cui:

- non piena conformità delle misure di protezione passiva (es. compartimentazione, resistenza al fuoco di strutture e porte);
- eventuali limitazioni del sistema di esodo (larghezza, numero o percorribilità delle vie di fuga);
- presenza di carichi di incendio non ottimizzati, legati a materiali combustibili presenti nei locali;
- incompletezza o non piena efficienza di alcuni impianti di sicurezza (rilevazione, allarme, illuminazione di emergenza);

Firmato digitalmente da GIUSEPPE CHRISTIAN CAMA

- possibile ridotta capacità di gestione dell'emergenza in caso di condizioni non standard.

La relazione dell'RSPP, insieme con le richieste documentali e con la richiesta di provvedere ai controlli antincendio sono state inviate all'Ente proprietario ad inizio anno scolastico e in corso d'anno. Si segnala inoltre che, in mancanza di relazione tecnica (ulteriormente richiesta all'Ente) non è possibile compiutamente valutare il rischio incendio da parte dell'RSPP.

Misure di mitigazione e compensazione adottate

In coerenza con quanto previsto dall'art. 2 del decreto, l'Istituzione scolastica ha adottato le seguenti misure:

a) Gestione degli spazi e dei materiali

- limitazione del carico di incendio nei locali scolastici;
- controllo e riduzione dei materiali combustibili non necessari;
- verifica della compatibilità tra affollamento e capacità di deflusso delle vie di esodo.

b) Sorveglianza e controllo

- sorveglianza antincendio trimestrale;
- registrazione delle verifiche nel registro dei controlli antincendio;
- richiesta all'Ente proprietario di procedere ai controlli dei presidi antincendio.

c) Organizzazione dell'emergenza

- aggiornamento del Piano di emergenza ed evacuazione ad inizio anno;
- individuazione e formazione degli addetti antincendio e degli addetti alle emergenze;

d) Formazione ed esercitazioni

- informazione specifica ai lavoratori sui rischi presenti;
- svolgimento di esercitazioni antincendio almeno due volte l'anno, in aggiunta alle prove di evacuazione previste.

Comportamenti richiesti al personale

Tutto il personale è tenuto ad adottare comportamenti coerenti con le misure di sicurezza, in particolare:

- conoscere e rispettare le procedure del Piano di emergenza;
- mantenere costantemente sgombre le vie di esodo e le uscite di sicurezza;
- non ostruire presidi antincendio (estintori, idranti, pulsanti di allarme);
- evitare l'accumulo di materiali combustibili e l'uso improprio di apparecchiature elettriche;
- segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di rischio o anomalia;
- collaborare attivamente durante le esercitazioni e in caso di emergenza reale.

Ruolo del personale nella gestione della sicurezza

Nel contesto sopra descritto, il comportamento responsabile di tutto il personale assume un ruolo essenziale ai fini della sicurezza collettiva. Il rispetto delle misure organizzative e delle procedure di emergenza costituisce elemento fondamentale per compensare le eventuali criticità strutturali temporaneamente presenti.

Aggiornamento della documentazione

La presente informativa si integra con:

- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- il Piano di emergenza ed evacuazione;
- il registro dei controlli antincendio.

Essa sarà aggiornata con riferimento al rischio incendio non appena il Comune provvederà a fornire la documentazione richiesta.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Christian Cama
documento firmato digitalmente